

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/buty-easyboot-old-macs-g2-1-para-p-67.html>

Buty Easyboot Old Mac's G2 - 1 para



Cena brutto	759,00 zł
Cena netto	617,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	SB-GLS-xx
Kod producenta	SB-GLS-xx

Opis produktu

Buty EasyBoot New Trail - 1 para

Każdy but Old Mac G2 ma unikalną, zaawansowaną technologicznie podeszwę zewnętrzną, która minimalizuje wstrząsy i skraca czas regeneracji koni po urazach. To świetna opcja do rekreacyjnej jazdy, ale może także służyć jako but terapeutyczny.

Przednia osłona chroni obszar najbardziej narażony na uszkodzenia.

Agresywny wzór bieżnika zapewnia dobrą trakcję i przyczepność.

Do każdej pary butów dołączone są getry EasyCare.

Szerokie otwarcie ułatwia aplikację.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 , 1 , 10 (+ 122,00 zł), 11 (+ 438,00 zł), 12 (+ 438,00 zł), 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 (+ 122,00 zł), 8 (+ 122,00 zł), 9 (+ 122,00 zł)

Jak prawidłowo mierzyć kopyta



Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!


Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym ścięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnośniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:



Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:


czzerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.




Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.



Przypadki specjalne; kopyta z nierównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nierównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

Easyboot Old Mac's G2 - prezentacja

Easyboot Old Mac's G2 - akcesoria